



Утверждаю
Директор МБОУ «Бехтеевская СОШ»

Кийков А.В.
«19» августа 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

1.2. Адрес объекта 309218 Белгородская область, Корочанский район, с.Бехтеевка, ул. Ленина 126.

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1972, 1987, последнего капитального ремонта 2015.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- ежегодно, капитального – не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» (МБОУ «Бехтеевская СОШ»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309218 Белгородская область, Корочанский район, с.Бехтеевка, ул. Ленина 126,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Основными видами деятельности организации является реализация основной общеобразовательной программы- образовательной программы школьного образования МБОУ «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Подвоз детей из сёл Короткое, Клиновец осуществляется двумя школьными

автобусами и адаптированным пассажирским транспортом

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, (сход с тротуара на дорогу, вход в здание по лестнице)

Их устройство для инвалидов на коляске: *да*, (устройство пандуса)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен полностью всем для инвалидов и других МНГ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в 2021-2022 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ от результата «МБОУ»(доступно условно) до «ДПВ» (доступно полностью всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется (Белгородская региональная организация общества инвалидов);
 4.4.6. другое _____.
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **не размещена**. Размещена на официальном сайте МБОУ **«Бехтеевская СОШ» beht@yandex.ru**
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Руководитель рабочей группы

Директор

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

 А.В Кийков.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по воспитательной работе Пономарь Н.А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по АХР  Мощенко А.И.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ПФ  Дороганова Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)

Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

309218 Белгородская область, Корочанский район ,с.Бехтеевка ул. Ленина 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует кнопка вызова для инвалидов	К, О, Г, У, С	Установить кнопку вызова помощи для инвалидов	Работы в рамках программы «Доступная среда»
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет	К, О, Г, У, С	ремонт текущий	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нарушений нет	ДЧ-В	соответствует	
1.4	Пандус (наружный)	есть			Нарушений нет	ДЧ-В	соответствует	
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Зону для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначить знаками (международными);	ДЧ-В	Не соответствует	Установить знак парковки для инвалидов

ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Нарушений нет		соответствует
-------------------------	------	--	---------------	--	---------------


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Зону для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначить знаками (международными);

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступна полностью избирательно для всех. Зону для парковки(стоянки) автомобиля инвалида: -обозначить знаками (международными).



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»

от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: трёхэтажное здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
309218 Белгородская область, Корочанский район, с.Бехтеевка ул. Ленина 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
2.5	Тамбур	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Нарушений нет	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»

от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»**

309218 Белгородская область, _ Корочанский район, с.Бехтеевка ул. Ленина 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-			Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»**
309218 Белгородская область, _ Корочанский район, с.Бехтеевка ул. Ленина 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-			Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			Индивидуальное решение с ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			Индивидуальное решение с ТСР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			Индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений нет			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
--	-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно .



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»

от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)			не нуждается индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
от «19» августа 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
6.2	Акустические средства	есть			Нарушений нет	ДП-И (К, О, С, Г, У)	соответствует	не нуждается
6.3	Тактильные средства	есть			-			индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	--	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (К, О, С, Г, У)			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно



ИНТЕКССХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО КАБИНЕТАМ
МБОУ «БОХТЕЕВСКАЯ СОШ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНОГО РАЙОНА

Уровень: 1-й этаж



УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка

УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка

УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка




МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БОХТЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КОРПОРАТИВНОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Учредитель: Администрация муниципального образования «Корпоративный район» Белгородской области
Адрес: Белгородская область, Корпоративный район, с/пос. Б.Хте, д. 10
Телефон: 8 (47231) 8-82-04


РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8:00 до 17:00
ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телефон для справок: 8 (47231) 8-82-04

ИНТЕКССХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО КАБИНЕТАМ
МБОУ «БОХТЕЕВСКАЯ СОШ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНОГО РАЙОНА

Уровень: 1-й этаж



УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка

УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка

УСТАНОВКИ ОПОВЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА:
— звуковой сигнал
— световая установка
— звуковая установка
— световая установка

